

# **Brauche Hilfe bei Erstellung einer OC EFI für AMD Ryzen 9 3900X mit MSI x740 Gaming PRO MAX und Radeon RX 5700**

**Beitrag von „Valentin“ vom 9. November 2023, 12:51**

Hallo Zusammen,

ich richte mich mit folden Bitte an euch.

Da ich überlegt hatte mein Hackintosh upzudaten, ist mir dabei ein dummer Fehler passiert.

Mit OpenCore Konfigurator hab ich meine Kext und Treiber aktualisiert. Jetzt lässt sich mein Hackintosh nicht mehr starten.

Ich probiere schon seit 2 Tagen herum und bekomme es nicht mehr hin.

Dss Fehlerprotokoll gibt folgenden Fehler aus:

00:000 00:000 OC: Driver at 0 cannot be found!

Im Ordner Drivers sind folgende Treiber drinnen:

HfsPlus.efi vom 07.11.2023, 17:47

OpenRuntime.efi vom 03.08.2020, 16:54

Ich vermute das der HfsPlus.efi zu neu ist und daher nicht gefunden wird. Kann das sein?

Leider finde ich den alten Treiber passen zum Datum Ende November 2020 nicht und ich hab ihn dummerweise vorher nicht gesichert. Die Kext sind jetzt auch aktuell und die alten hab ich leider auch nicht mehr.

Kann mir jemand weiterhelfen?

Viele Grüße

Valentin