

# Brauche Hilfe bei Erstellung einer OC EFI für AMD Ryzen 9 3900X mit MSI x740 Gaming PRO MAX und Radeon RX 5700

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 9. November 2023, 13:17

Deine config.plist enthält richtig viele Fehler. Man sollte immer mit der zur OpenCore Version mitgelieferten ocvvalidate die config.plist prüfen und korrigieren bis da steht 0 Fehler.

Dazu Einträge löschen welche zu viel sind und Einträge aus der mitgelieferten sample.plist ergänzen welche fehlen.

