

Brauche Hilfe bei Erstellung einer OC EFI für AMD Ryzen 9 3900X mit MSI x740 Gaming PRO MAX und Radeon RX 5700

Beitrag von „kaneske“ vom 9. November 2023, 14:54

Driver @0 cannot be found:

Der Treiber der in deiner config.plist an erster Stelle steht ist nicht dort vorhanden wo er erwartet wird...

Geht nicht um den falschen Driver sondern darum dass einer fehlt.