

PDH i5-3470t : Rätselhaftes OpenCore - nur bei USB-Sticks und SSDs: "No bootable device found"

Beitrag von „bluebyte“ vom 10. November 2023, 10:54

Eins vorweg. EFI-Partitionen sind mit FAT32/MBR formatiert.

Es ist empfehlenswert, für den Boot-Loader einen separaten USB-Stick zu benutzen.

Egal, ob zur Installation oder zum Testen einer neuen Konfiguration.

Dadurch ist ein problemloser Zugriff auf die EFI möglich. Auch unter Windows und Linux.

Man braucht die EFI auf dem Installation-Stick nicht immer einhängen.

Sie ist immer sichtbar. Das ist bequemer.

Ich vermute mal, dass bei dir Clover mit irgendwas wie "Installiert boot0af in der MBR" startet.

Das hatte ich auch mal ganz am Anfang mit meinem GA-Z77-DS3H.

Danach wollte ich auf UEFI umstellen und bekam massive Probleme.

Erinnere mich bei der Umstellung noch an meinen Thread "Bin das erste Mal so richtig ratlos ..."



Das war auch die Zeit, wo ich mich so langsam von Clover verabschiedet habe.

War und bin da [karacho](#) noch ewig dankbar.