

# **Brauche Hilfe bei Erstellung einer OC EFI für AMD Ryzen 9 3900X mit MSI x740 Gaming PRO MAX und Radeon RX 5700**

**Beitrag von „Nio82“ vom 11. November 2023, 14:52**

[Valentin](#)

Du musst den OCAT auf die neueste OpenCore Version updaten. zur Zeit checkt OCAT deine Config auf Übereinstimmung mit OC v0.8.8

Hier mal ein kurzes Video wie du dein OpenCore & OCAT updatest:

<https://www.youtube.com/watch?v=S6mE44a-Z-8>

Und noch ein wichtiger Tipp, probiere nicht 100 verschiedene EFIs aus dutzenden Quellen. Bau dir am besten deine eigene EFI mit der von Griven oder bluebyte. Das bringt deutlich mehr. Und mach am besten jedes mal wenn du eine änderung an der EFI testest, vorher einen NVRAM Reset. Das Tool/Driver dafür kannst du in OC aktivieren. Dann musst du im Boot Picker Menü nur die Leer Taste drücken damit dir der NV Reset angezeigt wird & du ihn ausführen kannst. NV Reset zu machen ist sinnvoll, damit keine Reste einer vorher getesteten EFI im NVRAM zurück bleiben & den boot stören können wenn du eine Veränderte EFI testest.