

Hackintosh hat Aussetzer bei SATA Anschluss

Beitrag von „amdkeks“ vom 21. November 2023, 22:08

Also jeder braucht hier im Forum immer etwas anderes, dann fangen wir mal kurz an:

Zielsystem ist bereits installiert! Siehe ersten Post, bin ja soweit zufrieden, nur sind es Kleinigkeiten.

USB-Mapping:

Wozu? Alle USB-Geräte werden erkannt und alle Anschlüsse funktionieren!

GTX1060 läuft auch dank webdriver!

Dann werde ich mich jetzt mal an den oclp setzen, google sagt mir schon was das ist 😄

Danke erstmal.

edit:

Also ich sehe gerade, oclp ist jetzt nicht das was ich brauche. Ich möchte mein System nicht neuinstallieren!

Das System ruckelt und hat Aussetzer wenn ich die Festplatte an meinem SATA-Port hänge!