

# Random freezes und reboot Monterey

Beitrag von „freeapp“ vom 25. November 2023, 19:06

Kleines Update...

Als erstes, das Problem besteht weiterhin... 😞

Was habe ich gemacht?

1. Update Ventura auf Version 13.6.1
2. Update OpenCore 0.9.6, inkl. Kext Update
3. SMBIOS gesetzt auf 19,1, danach ging kein einziger USB Port mehr... USB Ports dann per HackinTool neu zugeordnet und neue USBPorts.kext erstellt
4. USB 3 Ports vom Board gezogen, da ein Port nur als USB 3 gelesen werden konnte aber nicht als USB2, Also den Stecker vom Motherboard...

Anbei ein aktuelles EFI Backup.

VG

freeapp