

# Dropouts beim Einsatz von KVM-Switch ab Mac OS Sonoma

**Beitrag von „bluebyte“ vom 27. November 2023, 11:34**

Die Freude war nur von kurzer Dauer. Sie sind wieder da - die Aussetzer.

Nach jedem Aussetzer erscheint auf dem Monitor die Info-Box "HDMI 2".

So, als wenn man den Schalter am Monitor betätigt, um auf einen anderen Eingang zu schalten.

Das ist ein Zeichen, dass der Monitor kurzzeitig das Signal verliert.

Aber warum passiert das nur am Hacky mit der Sapphire RX580?

Der Mac Mini M2 ist ebenfalls über HDMI am KVM angeschlossen.

Da läuft alles ohne Probleme.

Einen Hardware defekt schließe ich aus, da der direkte Anschluß am Monitor ohne diese Aussetzer funktioniert.