

# Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 28. November 2023, 11:58

[system47](#)

zum AirportBrcmFixup.kext bitte für die 4331 folgendes Bootarg verwenden `brcmf-driver=3` und nur `AirportBrcmFixup.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcmNIC_Injector.kext` als Plugin verwenden, `AirportBrcmFixup.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcm4360_Injector.kext` nicht aktivieren. Die `BrcmPatchRAM(x).kext` richtet sich nach dem verwendeten MacOS und steht in der `Readme.md`.

Ansonste wäre für Sonoma noch der `CryptexFixup.kext` einzufügen.

Als Bootarg für die Ausführung des OCLP verwende ich für das T430 mit der DW1550 `"-v keepsym=1 amfi=0x80-lilubetaall -brcmfixbeta brcmf-country=DE ipc_control_port_options=0 -igfxvesa"`

Im Betrieb des macOS wird dann `"amfi=0x80"` durch `"-amfipassbeta"` ersetzt und `"-igfxvesa"` auskommentiert `"#igfxvesa"`

EDIT [tidow SIP](#) muss deaktiviert werden. Für Sonoma 14.x `"03080000"`

Steht doch ganz groß geschrieben.