

Mac Pro 5.1 Ventura/Sonoma AMD Radeon Pro W5700 8 GB

Beitrag von „crashT“ vom 1. Dezember 2023, 12:01

Moin Leute,

hab mir oben genannte Karte geholt, da ich an ihr drei Monitore nutzen möchte.

Komme mit OCP 1.2.1 in Standard MacPro5,1 Einstellungen bis zu einem installierten Monterey 12.7.1, das auf der gleichen Platte intallierte Sonoma bootet er nur zur Hälfte(Bootscreen Balken ca. 50%), dann ist Schluss.

Das gleiche beim Versuch mit einer neu installierten(SSD) Ventura Version. Installation sauber durchgelaufen, Booten nur die 50% des Balkens.

Habt ihr einen Tip?

| | |
|---|--|
| macOS Monterey Version 12.7.1 | Chipsatz-Modell: AMD Radeon Pro W5700 |
| Mac Pro | Typ: GPU |
| Prozessor 2 x 3,46 GHz 6-Core Intel Xeon | Bus: PCIe |
| Speicher 96 GB 1333 MHz DDR3 | Steckplatz: Slot-1 |
| Startvolumen Monterey | PCIe-Lane-Breite: x16 |
| Grafikkarte AMD Radeon Pro W5700 8 GB | VRAM (gesamt): 8 GB |
| | Hersteller: AMD (0x1002) |
| | Geräte-ID: 0x7312 |
| | Versions-ID: 0x0000 |
| | ROM-Version: 113-D1880201-102 |
| | Metal-Familie: Unterstützt, Metal GPUFamily macOS 2 |

