

Mac Pro 5.1 Ventura/Sonoma AMD Radeon Pro W5700 8 GB

Beitrag von „crashT“ vom 1. Dezember 2023, 12:01

Moin Leute,

hab mir oben genannte Karte geholt, da ich an ihr drei Monitore nutzen möchte.

Komme mit OCP 1.2.1 in Standard MacPro5,1 Einstellungen bis zu einem installierten Monterey 12.7.1, das auf der gleichen Platte intallierte Sonoma bootet er nur zur Hälfte(Bootscreen Balken ca. 50%), dann ist Schluss.

Das gleiche beim Versuch mit einer neu installierten(SSD) Ventura Version. Installation sauber durchgelaufen, Booten nur die 50% des Balkens.

Habt ihr einen Tip?

macOS Monterey Version 12.7.1	Chipsatz-Modell: AMD Radeon Pro W5700
Mac Pro	Typ: GPU
Prozessor 2 x 3,46 GHz 6-Core Intel Xeon	Bus: PCIe
Speicher 96 GB 1333 MHz DDR3	Steckplatz: Slot-1
Startvolumen Monterey	PCIe-Lane-Breite: x16
Grafikkarte AMD Radeon Pro W5700 8 GB	VRAM (gesamt): 8 GB
	Hersteller: AMD (0x1002)
	Geräte-ID: 0x7312
	Versions-ID: 0x0000
	ROM-Version: 113-D1880201-102
	Metal-Familie: Unterstützt, Metal GPUFamily macOS 2

