

# Bootzeit nach Update von BigSur auf Monterey ca. 2-3 Minuten

Beitrag von „hackmac004“ vom 2. Dezember 2023, 18:18

Wenn du 0 nutzt sollte trim deaktiviert sein und dir dann im terminal trims took 0,0000 anzeigen. Da da immer noch Zeiten stehen ist es wohl noch nicht komplett deaktiviert. Welche OC version nutzt du?

Was sagt er wenn du hier mit im terminal nach schaust?

```
log show --debug --last boot --predicate "processID == 0" | grep spaceman
```