

MACOS 14 SONOMA BETA



Beitrag von „Arkturus“ vom 3. Dezember 2023, 23:07

T430 sollte von 14.2. Beta 2 auf 14.2 Beta 4 angehoben werden. Die 14.2. Beta 2 lief bis dhain fehlerfrei.

Leider ist der Versuch fehlgeschlagen. Schon bei der Installation gabs bei 20 min Restzeit eine KP mit nachfolgendem Shutdown.

Die EFI ist [hier](#) zu finden.

Hier mal ein Bild von der KP



Habe die Installtion auf dem KBL-Desktop abgeschlossen. Die Bilder stammen von der 14.2 Beta 4, welche auf dem KBL-Desktop einwanfrei läuft.

Nebenher ist auf dem T430 noch Big Sur 11.7.9 installiert, welches auch problemlos läuft.

Habe das Bios nochmals auf Defaulteinstellungen abgestimmt, UEFI-Boot -> CSM No

Hat jemand eine Idee, was hier passiert sein könnte?