

MSI Z490 Tomahawk Hackintosh (wieder) zum laufen bringen

Beitrag von „Wassermelone“ vom 4. Dezember 2023, 17:37

Sind die Daten vom post #7 aktuell oder was dazwischen geändert?

Hier im BIOS steht die Grafik auf intern und in der EFI steht keine Konfiguration für interne GPU außerdem gibt es noch eine andere eGPU als RX6800XT denn auch in der EFI steht was von GTX 1660 !!!!



Hier muss auf eGPU sein und wenn du von ResizeBar in Windows profitieren möchtest dann muss den Quirk ResizeAppleGpuBars null sein

[Zitat von Vostec](#)

Bei mir sorgt eine BCM94360CS2 mittels Fenvi Adapter für den Bluetooth und Wifi Empfang

für die Karte brauchst du auch keine extra kext, um sie bis Ventura zum laufen zu bringen , daher alle AirportBrcmFixup.kext müssen gelöscht werden