

Empfohlene Netzwerkkarte wird nicht erkannt

Beitrag von „Norderstedter“ vom 6. Dezember 2023, 16:53

Moin!

Ich hoffe hier richtig zu sein, da ich das Problem als "Treiber"-Problem einschätze.

Ich hatte für meinen Rechner die Empfehlung bekommen eine X550T2 zu kaufen. Die habe ich heute eingebaut. BIOS-Reset und NV-RAM-Reset habe ich gemacht. Trotzdem wird die Karte vom Mac nicht erkannt - weder erscheint sie im Systemübersicht-Ethernet-Karten noch in Systemübersicht-PCI-Karten. Auch in Kontrollfeld-Netzwerk ist nichts zu sehen (der Mainboard-Anschluß ist da und funktioniert). Trotzdem ist die Karte irgendwie aktiv, bei eingestecktem Kabel ist die orange LED an und die grüne LED blinkt. Aus dem Blink-Rythmus meine ich zu erkennen, das sie eine Verbindung zum Switch aufbaut.

Im Anhang die aktuell verwendete EFI. Geändert habe ich zur letzten Woche: ClearNVRAM eingeschaltet, Audio-Support eingeschaltet.