

Thunderbolt nicht korrekt erkannt?

Beitrag von „m3.2“ vom 11. Dezember 2023, 21:37

Hallo,

ich kämpfe nun schon länger gegen mein TB setup und komme nicht mehr so recht weiter. Ich habe im Endeffekt auf die Konfiguration von [SchmockLord](#) aufgebaut (siehe hier: <https://github.com/SchmockLord...D-11900k/releases/tag/v34>) und das ganze etwas an meine Bedürfnisse angepasst. Läuft super auf Ventura. Nur mein TB macht mir weiterhin Kopfzerbrechen. Was geht? Kommt unten mit Bildern. Was geht nicht? Das Folgende bekomme ich nicht in den Griff und weiss auch nicht was hier eigentlich sein sollte...Vielleicht hat ja jemand Erfahrungswerte...

- Mein TB erkennt keine Geräte als TB-Geräte. D.h. Festplatten laufen als USB3.x, und vor allem z.B. der Netzwerkadapter vom Dock verbindet nur als 1GigE.
- Mein Dock (TS3 Plus) wird nicht als solches TB-Gerät erkannt (wie z.B. an meinem Originalen macBook), Bild 3
- Somit kein echter(?) TB Support. Oder ist das normal?

Was gehegt aber soweit:

- Alle Ports
- TB als PCI Device, Bild 1
- Ethernet auf TB / PCI mit 2.5Gig max (die aber nie verbunden werden), Bild2
- TB in IoReg, Bild4

Wie kann ich es schaffen (wenn überhaupt) dass die Geräte korrekt erkannt werden?

Grüße

