

Thunderbolt nicht korrekt erkannt?

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 11. Dezember 2023, 22:11

Welche Thunderboltkarte nutzt du?

Edit:

Z590 --> TB 4 Maple Ridge --> nicht zu flashen

Manches TB Equipment benötigt eine Thunderbot Bus ID und das geht nur, mit einer geflashten Gigabyte Titan Ridge.

Daher wird bei dir auch nur 1 TB Gerät erkannt ---> 1 Gerät pro Bus mit einer ungeflashten Thunderboltkarte.

Das im Systembericht nichts unter Thunderbolt auftaucht, ist bei einer ungeflashten Thunderboltkarte normal.