

Thunderbolt nicht korrekt erkannt?

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 11. Dezember 2023, 22:46

[m3.2](#) richtig.

Mit einer geflashten GigaByte Titan Ridge fährst du richtig + Hotplug SSDT natürlich.

Die kosmetischen Einträge unter PCI, kannst du per Device Properties angeben. Hat aber keinerlei funktionale Auswirkung, reine Kosmetik.