

# App startet unter MacOS Big Sur nicht mehr

Beitrag von „Iceman1976“ vom 13. Dezember 2023, 13:18

## Hardware-Übersicht:

Modellname: MacBook Pro

Modell-Identifizierung: MacBookPro5,5

Prozessortyp: Intel Core 2 Duo

Prozessorgeschwindigkeit: 2,53 GHz

Anzahl der Prozessoren: 1

Gesamtanzahl der Kerne: 2

L2-Cache: 3 MB

Speicher: 8 GB

Systemfirmwareversion: MBP55.00AC.B03

SMC-Version (System): 1.47f2

Seriennummer (System):

Hardware-UUID:

Bereitstellungs-UDID:

Sensor für plötzliche Bewegung:

Status: Aktiviert