

Monterey Installation bricht ab auf Intenso SATA III PERFORMANCE SSD

Beitrag von „rivciks“ vom 15. Dezember 2023, 12:04

Hallo,

ich habe Probleme Monterey über OpenCore auf meine neu gekaufte Intenso SATA III PERFORMANCE SSD zu installieren. Die Installation bricht immer mit dem Fehler "An error occurred while preparing the installation. Try running this application again" ab.

ABER, mit der alten SSD Intenso TOP lief alles ohne Probleme. Auch mit einer über 15 Jahre alten externen HD, die ich auch probiert habe, war es kein Problem.

Ich habe auch die neusten OpenCore Driver ([0.9.7](#)).

Hat jemand auch die gleiche Probleme mit der Intenso PERFORMANCE SSD? Liegt es an Firmware? Wenn ja, wie kann man es beheben? So weit ich weiss, kann man keine Firmware auf der Inenso-Webseite runterladen.

Danke.

P.S. Die Festplatte ist in Ordnung. Ich habe zu Testzwecken darauf Windows installiert: kein Problem. Auch wurde sie auf Fehler geprüft: alles auch OK.

Hier sind auch die Specs:

Thinkpad T450

Intel SoC-Plattform

[Intel Core i5-5300U](#) (Broadwell)

Intel HD Graphics 5500

8GB RAM

Intenso SATA III PERFORMANCE 500 GB SSD

