

# GC Titan Ridge 2.0 Thunderbolt Neustart Problem

Beitrag von „Quantec6711“ vom 17. Dezember 2023, 18:56

VT-D an oder aus macht kein Unterschied.... Immer noch die gleiche Situation. Hub und Festplatte nach Kaltstart nicht geladen. Hab [Bios einstellungen](#) gecheckt alles gut. Muss ich ein NVRam reset machen.??

Edit:

Die Festplatte und der HUB selbst wird erstmal von dem Controller nicht eingeschaltet. Erst durch dass ab und einstecken der TB Label werden die Wach.