

# GC Titan Ridge 2.0 Thunderbolt Neustart Problem

Beitrag von „Quantec6711“ vom 20. Dezember 2023, 19:11

Hi, scheint wohl so dass ich um das aus /ein Stöpseln der Kabel nicht umhinkomme, wenn ich Thunderbolt mit der Titan 2.0 benutzen will. .... hat das irgendjemand überhaupt 100% zum laufen bekommen.?? Eine eindeutige Antwort habe ich hier im Forum nicht gefunden.