

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „zaz71“ vom 20. Dezember 2023, 19:41

Hallo

Ich habe jetzt erfolgreich von Big Sur zu Sonoma upgegradet.

Einige Probleme sind aber dennoch vorhanden:

1.) Bootvorgang dauert jetzt ca 5min von einer SSD (vorher wenige Sekunden)

2.) Ganzes System Fühlt sich langsam und nicht Flüssig an (Fenster Animationen Ruckeln und sind nicht wirklich flüssig)

3.) Zwei SSDs werden auch nicht mehr erkannt.

Prozessor ist ein I7-9700K und Aktuell verwende ich auch nur die IGPU (Intel UHD 630).

Ist die IGPU Grafikleistung schon am Limit?

Würde eine komplett Neuinstallation helfen?

Welche Daten kann ich noch zur verfügungstellen damit mir weitergeholfen werden kann.

Vielen Dank