

GC Titan Ridge 2.0 Thunderbolt Neustart Problem

Beitrag von „kaneske“ vom 25. Dezember 2023, 19:12

Ach du hast nicht in einer SSDT die DTGP? Oh man, das hab ich nicht geprüft.

Dann konnte die SSDT ja auch nicht greifen. Naja, Cold muss dass aber auch gehen ohne Plug, NVRAM mal leer machen und HEADER DRAN, dann GPIO Force Power an machen und Karte in den richtigen Slot. Das ist halt A und O.