

GC Titan Ridge 2.0 Thunderbolt Neustart Problem

Beitrag von „kaneske“ vom 25. Dezember 2023, 22:21

Dann würde ich versuchen die Karte mal mit Stock ROM zu betreiben