

Dell Latitude E6440 Monterey Start beschleunigen

Beitrag von „MacPeet“ vom 27. Dezember 2023, 16:01

Schlechte Lösung, wenn Du AppleALC.kext löschen musst, hast somit kein Onboard-Audio auf dem Lappi. Kann ja keine Lösung sein, oder?

Dein Bild zeigt CodecCommander.kext, welcher ein HDMI-Audio injected, braucht man eigentlich nicht, wenn man alles mit AppleALC richtig macht.

Sofern Lilu, AppleALC und Co. aktuell sind, beim Lappi auch noch die IRQ-Patches gemacht sind, ggf. die richtige layoutID für's Audio und die GrafikProperties richtig sind, dann geht es mit AppleALC ohne Probleme.

Ich habe dieses Gerät nicht selbst, bin mir aber ziemlich sicher, dass es dafür bereits eine gängige layoutID in AppleALC gibt, da dieses Gerät schon so oft abgefragt wurde, hier und in anderen Foren.

Deine Lösung zeigt eigentlich nur, dass Du mit einer schlecht eingestellten EFI unterwegs bist.