

I9 X299 Hackintosh macOS 14

Beitrag von „kaneske“ vom 28. Dezember 2023, 16:59

Junge junge, das ist echt Krautsalat was du da betrieben hast, Ein wunder dass das gelaufen war.

Anliegend mal was zum probieren.

Nicht mal deine USB Ports sind Mapped, das musst du nun nachholen.

Google: USB Toolbox Tool...Windows und nach Anleitung wie in meiner Signatur verlinked.

Deine OlaRilla EFI kannst in die Tonne hauen, die ist Müll.

Wir machen bitte mal mit der anliegenden weiter.

Nenne dein vollständige (vollständige, genaue) Hardware.

Teste mal diese EFI mit Sonoma...dann geht es weiter...