

# Nuc8i5beh Bios becfl3257.086a.095 und Mojave

Beitrag von „bluebyte“ vom 29. Dezember 2023, 12:45

Ich glaub es nicht.

Das hat überhaupt nichts mit der Version des BIOS zu tun.

In den meisten Fällen ist es so, dass die Installation oft mit falsch konfigurierten USB-Ports nicht durchstartet.

gene-x Ich habe mir mal deine EFI geladen. Ich sehe gerade in der info.plist von der usbport.kext,

dass die HighSpeedPorts HS01 bis HS04 den falschen Connector-Type haben. Da steht bei dir "3".

HS05 und HS06 sind auf Internat und wohl für Maus und Tastatur gedacht, oder?

USB2 = 0

USB3 = 3

internal = 255

Vielleicht steckt der TE ja dort seine Stick rein. Das würde das Problem erklären.