

GC Titan Ridge 2.0 Thunderbolt Neustart Problem

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 29. Dezember 2023, 19:40

Danke, jetzt geht es!

Also AppleVTD sehe ich da nirgends, das kannst du im BIOS aktivieren, sollte iwas mit VT-D heissen.

[Quantec6711](#)