

# GC Titan Ridge 2.0 Thunderbolt Neustart Problem

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 29. Dezember 2023, 20:00

Okay, sieht soweit schick aus.

Für VT-D musst du einen sauberen DMAR Table haben, bei meinen Z690 Board ist direkt alles sauber, daher hatte ich das nicht aufn Schirm.

Denke Du musst es bei dir anpassen, sowie [kaneske](#) es erwähnt hat... kein Hexenwerk, aber nicht ganz easy.

[Quantec6711](#)