

I9 X299 Hackintosh macOS 14

Beitrag von „bluebyte“ vom 30. Dezember 2023, 13:32

Wo hast du deine USB-Ports konfiguriert?

Brauch mir nur deine Einträge für die HighSpeedPorts (HS) anschauen.

Da sind noch welche mit Connector-Type "3" (USB3).

Die USB-Anbindung für Bluetooth braucht Connector-Type "255" (internal).

Ausserdem hast du das Port-Limit mit 22 Ports überschritten.