

I9 X299 Hackintosh macOS 14

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 30. Dezember 2023, 16:49

Ich hab mal deinen USBKext begutachtet:

Controller D0A3 = 4 Ports OK

Controller XHCI = 18 Ports Nicht OK

Dann hast du alle HSxx Ports als USB3 deklariert, macht keinen Sinn.

HSxx sind USB2 Ports

SSxx sind USB3 oder größer.

Das Mapping ist falsch, bitte neu machen.

An welchen Port hängt Bluetooth? Der muss als Intern=255 deklariert werden.

Edit:

Gerade mal deine EFI angeschaut... also schon sehr wild, da musst du unbedingt aufräumen.
Am besten einmal alles neu erstellen und nichts lwo runterladen... so wird es nie was.