

I9 X299 Hackintosh macOS 14

Beitrag von „Schwarzkopf“ vom 30. Dezember 2023, 17:16

ich hab wieder neu gemapt komm immer zum selben ergebniss

Starte dann Windows.exe

Drücke Taste d (Discover Ports)

Stecke nacheinander in jeden USB-Port einen **USB3**-Stick, warte immer ein wenig

Wenn alle USB-Ports durch sind drücke ich die Taste b (Back)

Drücke Taste s (Select Ports and Build Kext)

Drücke Taste p (Enable All Populated Ports)

Drücke Taste k (Build UTBMap.kext) wurde dann erstellt