

NUC10i5FNH2 Ventura 13.6.3 - WLAN funktioniert nicht

Beitrag von „al6042“ vom 31. Dezember 2023, 13:28

Dann würde ich im BIOS mal prüfen ob dort ggf. das WLAN deaktiviert ist.

IM BIOS meines NUC7i5BNK ist für das BT und WLAN möglich:

