

HP Pavilion X360 13-u103ng macOS bootet nicht

Beitrag von „Max“ vom 1. Januar 2024, 19:52

Hallo

ich versuche auf oben genannten Laptop macOS Ventura installieren, ich habe mit BDU einen Ventura [Recovery Stick](#) erstellt und eine EFI mithilfe des Dortania Guides.

Aktuell hänge ich bei BuildActDeviceEntry Exit, danach hängt sich das System auf.

Spezifikationen:

Prozessor: Intel Core i5 7200u

360 Grad Display mit Touchscreen

8GB Ram

1tb ssd

EFI ist im Anhang als zip-Datei angehängt. Habe bereits ein wenig mit dem i2c Zeug rum probiert und eine "SSDT-AWAC" eingefügt, diese hat insoweit geholfen, dass nicht mehr der Fehler mit dem i2c-Zeug angezeigt wird.

Lösung: Trotz meines USB Mappings unter Windows mit USB Tool Box konnte macOS Ventura nicht die Verbindung zum USB Stick aufrechterhalten, installiere daher Catalina.