

# Lüftersteuerung PWM mit 6000 RPM

**Beitrag von „hackmac004“ vom 4. Januar 2024, 23:34**

Mir ist da erstmal keins bekannt, aber über PPT könntest du das vielleicht erhöhen wenn die Lüfter das ja eigentlich können sollten. Ich würde da mal probieren am Fan Max RPM zu schrauben.

<https://www.igorslab.de/radeon...leiser-machen-tutorial/3/>