

Update eines Z390 Designare

Beitrag von „ifoehn“ vom 5. Januar 2024, 14:56

Hallo f10,

bisher funktioniert alles, ausser das der Startvorgang 3,5 Minuten dauert. Aber das WLAN will noch nicht. Ich habe die FENVI Karte drin. Bluetooth funktioniert aber WLAN lässt sich nicht aktivieren.

Nun habe ich nochmal das Forum durchgestöbert nach FENVI und habe die AMFIPass.kext dazu kopiert und in die config.plist eingetragen, das bootargument -amfipassbeta hinzugefügt. Hat aber alles nichts genutzt.

OCC habe ich heruntergeladen und damit die config.plist geprüft. Das bringt hier keine Fehler.

Hier noch mal meine aktuelle EFI Verzeichnis und das letzte Startlog.

Gruß iFöhn