

Low-Profile Grafikkarte für Ventura ohne nachträglichen Hack • Empfehlung gesucht.

Beitrag von „byebye123“ vom 5. Januar 2024, 19:51

Falscher Thread..... hat ja eine WX4100.....

Die lief bei mir auch immer ohne Probleme.....

Im Bios habe ich auch die Interne ausgeschaltet und SMBIOS MacPro6,1 oder iMacPro1,1 gewählt.

Hier kannst du eine Konfig (alt) finden evtl. hilft das...

[\(Rentner \) HP Elite 8300 SFF - I5 3570 - AMD WX 4100 - 32GB - Sierra bis Monterey 12.2.1 - iMacPro1,1](#)

Der läuft jetzt als Minecraft Server mit BigSur und GT720....

#	Key	Data Type	Value
1	ADPListName	String	Internal@0.1.0/0.0
2	model	String	AMD Radeon Pro WX 4100
3	unfaligna	Date	00000000