

Low-Profile Grafikkarte für Ventura ohne nachträglichen Hack • Empfehlung gesucht.

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 5. Januar 2024, 20:57

[lustiger-peter](#)

Du könntest mal unter Windows nachsehen, was für ein BIOS auf der Karte ist und wenn du dir das zutraust das aktuellste [BIOS flashen](#), falls es was neues gibt. Das geht mit CPU-Z, also das Auslesen der BIOS Version.

Klingt iwie merkwürdig.

Könnte auch ein Problem mit dem Mainboard sein und vllt hilft da ein [BIOS update](#).