

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „spinna“ vom 5. Januar 2024, 23:14

Also...

nach einem [bios update](#) von 9b auf 9i hat die installation jetzt gestartet und ist durchgelaufen hab dann von der alten Mojave platte Daten migriert, alles fein! was nicht funktioniert:

1.die oberen usb ports an der Frontseite

2.die externe firewire soundkarte mytek 8x192 funktioniert alleine für sich

das 2te interne interface im pci slot rme hdspe aes funktioniert auch für sich alleine

sobald ich im audio midi setup ein Aggregat device mit beiden erzeuge kommt kein sound mehr und ich komme nichtmehr in die ton Einstellungen rein,

was aber vorher unter Mojave funktioniert hat.

könnte auch ein Hersteller problem sein weil der Treiber von mytek zwar eigentlich nichtmehr Supportet wird seit sierra, wundert mich nur das sie unter Mojave keinerlei Probleme macht und auch unter Ventura nur alleine funktioniert.

hier mal meine efi vielleicht kann jemand mal drüber kucken wegen usb ports

danke an [bluebyte](#) [jamurahuasca](#) [apfel-baum](#) [ifoehn](#) für eure Hilfe