

Update eines Z390 Designare

Beitrag von „bluebyte“ vom 6. Januar 2024, 14:32

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ein langer Start-Vorgang kann auch mit Problemen mit Bluetooth zusammenhängen kann.

Starte mit dem Start-Parameter -v und achte darauf, ob dort bei der Ausgabe sowas wie Timeout(XX sec) erscheint.

Bei einer fehlerhaften Konfiguration wiederholt sich diese Anzeige meist in Abständen von 60 Sekunden.

Bei ganz viel Glück startet der Rechner irgendwann durch. Bei weniger Glück bleibt er in einer Schleife hängen.

Bei meinem T520 waren das mal 5 Minuten.

Der USB-Hub für Bluetooth muss unbedingt als "internal" konfiguriert sein.

So wie das in deiner SSDT aussieht, müssten das die Ports HS11 und HSS12 mit den Connector-Types "FF" (255) sein.