

Lüftersteuerung PWM mit 6000 RPM

Beitrag von „minimike“ vom 6. Januar 2024, 16:58

[Zitat von hackmac004](#)

Mir ist da erstmal keins bekannt, aber über PPT könntest du das vielleicht erhöhen wenn die Lüfter das ja eigentlich können sollten. Ich würde da mal probieren am Fan Max RPM zu schrauben.

<https://www.igorslab.de/radeon...leiser-machen-tutorial/3/>

Danke für das Tut. Aber ich will sie wenn, dann Lauter machen. Und egal was ich mache, das einzige was funktioniert ist zero rpm aus oder ein... Die Lüfter auf der Radeon müssten irgenvann mal auf 4500 RPM drehen. Und tun es nicht