

# **Bios Geupdatet und funktionierenden Hackintosh geschrottet (MSI B660 Tomahawk Wifi +12600K+5500XT)**

**Beitrag von „MacUser33“ vom 7. Januar 2024, 10:47**

Ich habe mir gerade das mit dem NVRAM reset angesehen ich probiers mal aus ob das funktioniert, melde mich gleich nochmal.

EDIT: Habe einen NVRAM-Reset durchgeführt aber keine verbesserung.

Probiere Jetzt das: komplette deaktivieren von ResizeAppleGpuBars wieder zurück auf -1 zu stellen

OK, in meiner config.plist ist resizeapplepbars auf -1 gestellt.

EDIT 2: ``Bei mir half zB das komplette deaktivieren von ResizeAppleGpuBars wieder zurück auf -1 zu stellen, entsprechend auch im BIOS, da ich vor einer Bios Umstellung damit sauber gearbeitet hatte.`` wie funktioniert das im Bios?

EDIT 3: Kann irgendwie keine neuen einträge machen deswegen die edits,

habe jetzt nochmal alles erdenkliche durchprobiert, mit nvram reset jedes mal, bios herumprobiert usw. vl hat jemand der das liest noch ideen zu dem thema.

mein letzter stand: im anhang , bios 7D41vAF,

Vl hat jemand mit dem selben Motherboard MSI B660 Tomahawk und Bios eine Lösung

Danke an Alle die bis jetzt viele Lösungsvorschläge gepostet haben.