

Update eines Z390 Designare

Beitrag von „Hunnia“ vom 8. Januar 2024, 14:51

Danke für diesen Tip! Habe auch 2x Samsung 980 Pro m.2 SSD-s drin und der Systemstart dauerte gefühlte Minuten. Nach TrimTimeout 0 startet macOS wie ne Rakete, wie früher mal



[Zitat von f10](#)

Für Booten mit Samsung EVO+ 970 uä: SetApfsTrimTimeout auf 0 , so wie ich den Dortania guide verstehe wirkt sich das nur auf das TRIM verhalten während des Bootvorgangs aus. Ich verwende das System so täglich seit 2 Jahren auf einer 4 Jahre alten NVME: Lifetime left 98%