

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „Arkturus“ vom 18. Januar 2024, 19:37

Du musst OCLP ausführen, um die Graphics HD4000 zu patchen.