

Freezes und Bootschleifen bei Neustart/Shutdown mit Thunderbolt SSDT

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 20. Januar 2024, 15:47

Fangen wir erstmal leicht an:

Hast du die TB-Karte im richtigen Slot verbaut oder ist das egal?

Was für Einstellungen, kannst du im BIOS für Thunderbolt einstellen? Mach mal Bilder bitte davon.

EDIT:

Wie hast du die Jumper eingestellt?

[Thunderbolt 4 AIC.pdf \(asrock.com\)](#)