

Freezes und Bootschleifen bei Neustart/Shutdown mit Thunderbolt SSDT

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 21. Januar 2024, 13:33

VT-D muss man anhaben bei Intel für Hotplug, würde das AMD pendant mal einschalten.

Ansonsten kannst du nicht viel machen... Denke es liegt allgemein an der Asrock AIC und das passt wohl nicht ganz mit der SSDT.

Würde eventuell mal die SSDT-Maple_Ridge_1B probieren, ohne Device Spoofing.

Dann steht zwar unter PCI im Systembericht, dass kein Treiber installiert ist, aber es geht trotzdem.