

Hackintosh crashed unmittelbar wenn bestimmte Soundkarten eingesteckt werden.....(USB)

Beitrag von „tequilahut“ vom 23. Januar 2024, 19:58

Hallo Zusammen... ich bin neu hier also sorry, dass ich hier unmittelbar etwas reinposte ohne selbst schon viel input gegeben zu haben!

Ich suche Hilfe hinsichtlich des troubleshoutings meines Hackintoshs..

Zu den Rahmenbedingungen:

ich habe mir diesen Hackintosh "nachgebaut" mit einigen (kleineren Modifikationen...

[HACKINTOSH \(Rebuild--> Github\)](#)

Component	Model	mein Setup
Motherboard	Gigabyte Z690 Gaming X DDR4 rev1.0 (BIOS Version = F8b)	Gigabyte Z690 Gaming X DDR4 rev1.0 (BIOS Version = F8b)
CPU	Intel i7-12700K (8 P-Cores, 4 E-Cores, 12 P-Cores, All enabled)	Intel i7-12600KF (All CORES enabled + leichtes Overclocking)
CPU Cooling	MSI MAG Core Liquid 360R V2 3x120mm	AIO 360
RAM	Crucial 32GB (2x16GB) 3600MHz CL16 Ballistix Black (XMP Profile 1 - 3.6 GHz enabled, up to 5.2 GHz in macOS)	Crucial 64GB (2x32GB) 3600MHz CL16 Ballistix Black (XMP Profile 1 - 3.6 GHz enabled, up to 5.2 GHz in macOS)
iGPU	Intel UHD 770 (not supported in macOS (yet?))	-
dGPU	Sapphire Radeon RX 5700 XT NITRO+ 8GB GDDR5 (agdpmod=pikera flag is needed to work OOB)	Sapphire Radeon RX 5700 XT NITRO+ 8GB GDDR5 (agdpmod=pikera flag is needed to work OOB) läuft im silent bios

Component	Model	mein Setup
Drive	Gigabyte 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe AORUS 7000s	4TB WD Black SN850X M.2 PCIe NVMe 3D-NAND TLC (WDS400T2X0E) +1TB SSD WD +2x16TB HDD im Raid 1 (Ironwolf seagate)
WiFi/Bluetooth	WTXUP TX-AC94360 (uses chip Broadcom BCM94360CD, worked OOB until Ventura, since Sonoma - if you must have it refer to OCLP-Broadcom-Wifi branch)	WTXUP TX-AC94360
Power Supply	Corsair CX750M 750W 80 Plus Bronze	Corsair CX750M 750W 80 Plus Bronze
Case	SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB	

Performance Results:

2261 Single-Core Score

10891 // Multi-Core Score

with OC:

2439 Single-Core Score

11648 Multi-Core Score

eins Vorab- das ding läuft einwandfrei seither bis auf eine neue Sache:

Wenn ich bestimmte USB-Soundkarten/Midi-Controller der Firma Pioneer DJ einstecke Crash der PC unmittelbar. - was ich bei "Istat Menu noch sehen kann, ist, dass der CPU load in den Himmel steigt und dann ist Feierabend - daher habe ich auch keine Ahnung wie ich das am besten troubleshooten kann.

Als Ergänzung ALLE anderen USB Geräte die ich habe haben bisher ohne Probleme funktioniert.

Was Funktioniert:

Komplete AUdio 6 von Native Instruments

Ableton Push

Jabra Headsets

PIONEER DJ

DJM V10

DJM A9

DDJ 1000

WAS NICHT FUNKTIONIERT:

XDJ XZ

CDJ 3000

Was ich probiert habe:

Unterschiedlichste USB Kabel.

Unterschiedlichste USB Hubs

Neuinstallation der Treiber - (obschon der XZ Treiber benötigt, die CDJs jedoch nicht)

ich würde mich wirklich sehr darüber freuen wenn mir jemand tips geben könnte wie ich am besten vorgehe um dieses Problem zu troubleshouten.

Im Netz und auch hier findet man jede menge Fehler, wo solche Probleme auf das inkorrekte USB Mappings zurückzuführen ist.

[USB Mapping obviously wrong.](#)

Da sollte aber eigentlich kein Fehler drin sein oder?

Danke vorab und ich hoffe ich kann auch in Zukunft input für die community geben