

"GA-B150-HD3P" mit i5 6500 ... ich sitze bei der Installation fest

Beitrag von „porbel“ vom 25. Januar 2024, 02:29

Heute wollte ich mal versuchen auf dem GA-B150-HD3P, eine Installation auf Ventura zu installieren. Da ich die AMD RX 590

noch nicht zur Verfügung habe, baute ich eine GT 720 ein, aber musste leider feststellen dass es ein Problem gibt ...

Hilfreich zu wissen für die Fachleute ist evtl: Das bisherige Startvolume ist eine NVME 2 mit Clover Bootloader und Catalina ..

Die Fehler-Meldung bei meinem Versuch lautet:

OC: Failed to bootstrap SB NVRAM values - Invalid Parameter Halting on critical error

Nun habe ich folgendes hinzugefügt bzw. geändert:

"Add the following item in

```
NVRAM    >>    Delete    >>    4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14    >>  
BridgeOSHardwareModel.
```

Reboot and do ResetNVRAM first time."

Nach nun mehreren Stunden folgendes Fazit:

Auf dem USB Stick ist Monterey und der OC Bootloader installiert, aber bei der Installation auf dem Zielvolume bricht sie ab, bzw., es kommt eine Voiceover Meldung welche ich nicht verstanden habe, da ich anderweitig beschäftigt war ... in den nächsten Tagen werde ich mich weiter damit beschäftigen.

Ich lasse mal den EFI Ordner hier, vielleicht schaut sich den mal jemand an und findet den Fehler, womit mir sehr geholfen wäre.

[EFI.zip](#)