

# **Asus Prime Deluxe 299x / Update von Big Sur auf Sonoma**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 28. Januar 2024, 13:11**

Naja, eigentlich ist es umgekehrt: WLAN braucht je nach Hardware spezielle Treiber und Kexte, BT ist im System enthalten. Der Rechner muss es nur erkennen. Und das heißt in diesem Fall; der Bluetooth-Teil muß über USB erkannt werden können. Also fehlt es wohl daran: der USB-Anschluss sollte als interner erkannt werden.

Das ist aber etwas, das Du nur selbst machen kannst: USB richtig mappen..